

Roll No. Answer Sheet No. 

57

Sig. of Candidate. \_\_\_\_\_

Sig. of Invigilator. \_\_\_\_\_

## WOOD WORKING AND FURNITURE MAKING SSC-II

### SECTION – A (Marks 08)

Time allowed: 20 Minutes

**NOTE:** Section-A is compulsory. All parts of this section **are to be answered** on the question paper itself. It should be completed in the first 20 minutes **and** handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

**Q. 1** Circle the correct option i.e. A / B / C / D. Each part carries one mark.

(i) What is the width of jig saw blade?

A.  $\frac{1}{4}$ "B.  $\frac{1}{2}$ "C.  $\frac{3}{4}$ "

D. 1"

(ii) What is the important part of spirit polish?

A. Oil

B. Wax

C. Gum

D. Lakh Dana

(iii) How many kinds of veneers are there according to work?

A. Two

B. Three

C. Four

D. Five

(iv) Which wood is flexible?

A. Ply wood

B. Sheshum wood

C. Veneer

D. Hard board

(v) What is the maximum length of Clamp?

A. Four feet

B. Six feet

C. Eight feet

D. Twelve feet

(vi) How many parts of Ratchet Brace are there?

A. Three

B. Four

C. Five

D. Six

(vii) What is the upper part of Twist Drill?

A. Mouth

B. Body

C. Shank

D. Tang

(viii) How many kinds of Scrapers are there?

A. Two

B. Three

C. Four

D. Five

For Examiner's use only:

Total Marks:

08

Marks Obtained:

Roll No. 

Answer Sheet No. \_\_\_\_\_



Sig. of Candidate \_\_\_\_\_

Sig. of Invigilator \_\_\_\_\_

## ووڈ ورکنگ اینڈ فرنیچر میکنگ ایس ایس سی-II

حصہ اول (کل نمبر: 08)

وقت: 20 منٹ

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات پرچہ پر ہی دیے جائیں گے۔ اس کو پہلے میں منٹ میں مکمل کر کے ناظم مرکز کے حوالے کر دیا جائے۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

سوال نمبر: دیے گئے الفاظ یعنی الف ب ر ج رو میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہر جزو کا ایک نمبر ہے۔

- (i) چھپکا آری کے بلیڈ کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟
- الف۔  $1/4$  انچ  
ب۔  $1/2$  انچ  
ج۔  $3/4$  انچ  
د۔ 1 انچ
- (ii) سپرٹ پائش کا اہم حصہ کون سا ہوتا ہے؟
- الف۔ آئل  
ب۔ موم  
ج۔ گوند  
د۔ لاکھ دانہ
- (iii) کام کے لحاظ سے ونیر کی کتنی قسمیں ہیں؟
- الف۔ دو  
ب۔ تین  
ج۔ چار  
د۔ پانچ
- (iv) کون سی لکڑی چکدار ہوتی ہے؟
- الف۔ پلائی ووڈ  
ب۔ شیشم ووڈ  
ج۔ ونیر  
د۔ بارڈ پورڈ
- (v) نکلنے کی زیادہ سے زیادہ لمبائی کتنی ہوتی ہے؟
- الف۔ چار فٹ  
ب۔ چھ فٹ  
ج۔ آٹھ فٹ  
د۔ بارہ فٹ
- (vi) رینجٹ بریس کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟
- الف۔ تین  
ب۔ چار  
ج۔ پانچ  
د۔ چھ
- (vii) بل دار برسے کا اوپر والا حصہ کون سا ہوتا ہے؟
- الف۔ منہ  
ب۔ جسم  
ج۔ شینک  
د۔ نینگ
- (viii) کھرچنوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟
- الف۔ دو  
ب۔ تین  
ج۔ چار  
د۔ پانچ

حاصل کردہ نمبر:

08

کل نمبر:

برائے ممتحن:



# WOOD WORKING AND FURNITURE MAKING SSC-II

58

Time allowed: 2:10 Hours

Total Marks Sections B and C: 32

NOTE: Answer any six parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

## SECTION - B (Marks 18)

Q. 2 Answer any SIX parts. The answer to each part should not exceed 3 to 4 lines. (6 x 3 = 18)

- Write the uses and kinds of Drill Machine.
- Write the method of sharpening of Auger bit.
- Describe the kinds of screws.
- Write the uses of Claw Hammer.
- Write the kinds of files according to their use.
- Write the uses of Sand paper.
- Write the uses and benefits of veneers.
- Write the characteristics of Formica.

## SECTION - C (Marks 14)

Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. (2 x 7 = 14)

Q. 3 Describe the parts of twist drill with the help of a diagram.

Q. 4 Write the uses and preparation of Hard board in detail.

Q. 5 Write the note on the following:

- Simple Screw Driver
- Ratchet Screw Driver

## حصہ دوم (کل نمبر 18)

(6x3=18)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل اجزاء میں سے چھ (06) کے مشن سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھیں:

- ڈرل مشین کا استعمال اور اقسام تحریر کریں۔
- آگربٹ کو تیز کرنے کا طریقہ تحریر کریں۔
- پیچوں کی کتنی اقسام ہیں؟
- پچے والی ہتھوڑی کا استعمال تحریر کریں۔
- کام کے لحاظ سے ریتوں کی اقسام لکھیں۔
- ریگ مال کا استعمال تحریر کریں۔
- وینیر کے فوائد اور استعمال تحریر کریں۔
- فارمیکا کی خصوصیات لکھیں۔

## حصہ سوم (کل نمبر 14)

(2x7=14)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: بل دار برے کے حصے شکل بنا کر وضاحت کریں۔

سوال نمبر ۴: ہارڈ بورڈ کی تیاری اور استعمال تفصیلاً لکھیں۔

سوال نمبر ۵: مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں:

الف۔ سادہ پیچ کس ب۔ رچھٹ پیچ کس